

**EDITAL N° 001/2023-SEDEF
NOTA ORIENTATIVA - ANEXO "A"
MEMORIAL DESCRITIVO
(MODELO ILUSTRATIVO)**

1. DADOS DA OSC:

Nome da OSC: **NONONO NO NONONONO**

Endereço: **NONONONONOO NONONOON, 000 - NONONONO**

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços de manutenção a serem executados na OSC **_NONONONONO NONONONO NONONONONO**, no Município de **NONONONONO/Pr**.

A opção de orçamento escolhida foi a Opção **02**, porque **no Município de NONONONO não foram encontradas empresas disponíveis para execução do serviço completo.**

Quanto ao material:

Foram solicitadas 03 cotações para cada item. .

Quanto à mão de obra:

Os serviços serão executados por uma única empresa. Assim sendo foram providenciadas cotações com 03 empresas

2- DESCRIÇÃO DOS ITENS:

Nº DO ITEM/ SERVIÇO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
01-Vaso sanitário	Instalação Sanitária Feminina	<ul style="list-style-type: none"> - Retirada de vaso sanitário existente quebrado; - Instalação de vaso sanitário novo; - Acabamento em rejunte ao redor da base do vaso sanitário; - O serviço será executado por profissionais adequados 	01 unidade
02-Piso Cerâmico	Cozinha	<ul style="list-style-type: none"> - Retirada do piso cerâmico existente que se encontra degradado; - Retirada dos entulhos e limpeza da área; - Colocação de novo piso cerâmico nas medidas 45x45cm, com argamassa AC-III; - Instalação de rodapés com 5cm de altura do mesmo material do piso; - O serviço será executado por profissionais adequados 	<ul style="list-style-type: none"> - 9,25m² de retirada de piso; - 9,25m² de instalação de piso; - 10,40ml de instalação de rodapé
03-Calha	Área Externa/ Cobertura	<ul style="list-style-type: none"> - Retirada de calha existente; - Instalação de calha em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática branca na lateral direita da cobertura; - O serviço será executado por profissionais adequados. 	01 unidade de 4,50m

04-Pintura	Sala de Fisioterapia	Execução de lixamento e emassamento para a correção das superfícies das paredes e teto; - Aplicação de massa corrida; - Aplicação de 1 demão de selador e 2 demãos de tinta acrílica fosca; - O serviço será executado por profissionais adequados.	16,80m ²
05-Porta	Entrada principal	- Retirada de uma porta de abrir de madeira de 80x80cm que está degradada; - Correção do requadro; - Instalação de uma nova porta de abrir de ferro de 80x80cm; - Aplicação de 1 demão de anti-corrosivo e 2 demãos de tinta esmalte semi-brilho; - O serviço será executado por profissionais adequados.	01 unidade

ASSINATURA
Representante Legal da OSC

Nome: NONONO NO NONO

CPF: 000.000.000-00

RG: 0000000-0

ATENÇÃO

Salve o arquivo em formato PDF, para que ele possa ser anexado no SISTAG